

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PAJÓN, ALDEA XESUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0050-43	FECHA:	11/09/2024



Foto 1: Construcción de pared de muro perimetral finalizado.



Foto 2:



Foto 3:




Foto 4: Reparación de pared de cocina finalizado de ambos lados.



Foto 5:



Foto 6: Pollo de cocina finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 CONSEJO EDUCATIVO Firma y sello del Presidente de la OPF	 DIRECCION Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---