

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIMALTENANGO | MUNICIPIO:                     | SAN MARTIN JILOTEPEQUE          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO EL RETIRO, ALDEA PATZAJ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-03-0052-43 | FECHA:                         | 19/08/2024                      |



Foto 1: Avances del techado.



Foto 2: Avance de la colocación de balcones.



Foto 3: Techado de espacio que servirá como escenario para actividades.



Foto 4: Balcones en el área de dirección y dos salones más.



Foto 5: Proceso de reparación de muro de contención y barandas.



Foto 6: En proceso de reparación de tubería de drenaje.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

msabina cot+20 Jax

Firma y sello del



*[Signature]*

Firma y Sello Director Central de Mantenimiento Público

