

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL RETIRO, ALDEA PATZAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0052-43	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: Techado y torta de cemento finalizado.



Foto 2: Balcones a 2 salones finalizado el proceso.



Foto 3: Techado de espacio que sirve como escenario finalizado.



Foto 4: Pintura y balcones a dirección junto a 2 salones más finalizado.



Foto 5: Reparación de muro de contención y barandas finalizado.



Foto 6: Reparación de tubería de drenaje finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, pero no superar el número de hojas.

m. Sabina COTZOJA X

Firma y sello del Presidente del Comité Comunal



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

