

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

DURANTE

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Naranjito, Aldea Xejuyú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0057-43	FECHA:	22/11/2024



Foto1: Se cambió y corrigió el piso para colocar piso cerámico en todas las aulas y corredor del establecimiento educativo.



Foto 2: En los sanitarios se inició con la armadura y fundición de columnas que sostendrán la loza de los sanitarios



Foto 3: Se reforzaron las paredes de los sanitarios y se subieron hasta la loza para que sea de mejor garantía



Foto 4: También se hicieron vigas reforzadas que sostendrán la loza



Foto 5: Se foramietó y fundió la loza que sostendrá el tinaco que captará el agua para los sanitarios



Foto 6: Después de sacar la madera que sostenía la loza se inició con los trabajos de acabados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

