

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEORM Caserio la Joya del Aguacatal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Joya del Aguacatal, Aldea Varituc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0061-43	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: La tubería se redirige hacia la cuneta de la calle.



Foto 2: Levantamiento de muro de contención para detener el desbordamiento constante.



Foto 3: Zanjeado tanto para muro perimetral como para tubería de drenaje



Foto 4: Relleno con selecto en el área que ya tiene el muro de contención.



Foto 5: Muro perimetral del lado norte colindante con la calle.



Foto 6: Fundición de la torta por secciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público