

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEORM Caserio la Joya del Aguacatal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Joya del Aguacatal, Aldea Varituc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0061-43	FECHA:	28/10/2024



Foto1: Drenaje de agua convergiendo en solo punto hacia la cuneta de la carretera terminado.



Foto 2: Muro perimetral frontal terminado.



Foto 3: Muro perimetral y drenaje de cocina terminado.



Foto 4: Acabo con repello de la parte interna del muro perimetral terminada.



Foto 5: Muro perimetral terminado con la salida de drenaje hacia la cuneta.



Foto 6: Torta de cemento terminada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

