

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Concepción, aldea las Escobas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0063-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 7: Ya se preparan los alimentos con una plancha en mejores condiciones



Foto 8: Paredes de la cocina en mejores condiciones



Foto 9: Iluminación adecuada dentro de la cocina



Foto 10: Cambio de tomacorrientes



Foto 11: Puertas con chapas nuevas y en mejores condiciones



Foto 12: Implementación de un tinaco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Fortencio Chitay Pido
Firma y sello del Presidente de la OPF



Emmy
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Concepción, aldea las Escobas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0063-43	FECHA:	23/09/2024



Foto1: Implementación de 18 balcones de estructuras en todas las ventanas.



Foto 2: Vidrios en mejores estados



Foto 3: Resultado del piso a cerámica antideslizante



Foto 4: Baños en mejores condiciones



Foto 5: Resultado de la puerta principal de la escuela



Foto 6: Puertas de los servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Hortencia Chitay P.
Firma y sello del Presidente de la OPF



E. Ammi
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

