

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO POCOPAN ALDEA PATZAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0069-43	FECHA:	___ / ___ / ____



Foto 1: muro perimetral



Foto 2: Avances del muro perimetral



Foto 3: Fundicon de columnas y solera intermedia de muro perimetral




Foto 4: sanjeo para el muro perimetral



Foto 5: Pintura en cocina



Foto 6: Baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Esmeralda Curruchich Salomon
Firma y sello del Presidente de la OPR

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público