

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Patzocón Aldea el Molino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0070-43	FECHA:	4/09/2024



Muro Perimetral en proceso con el 70% de avance de su ejecución.



Lavatrastos en proceso de la reparación e instalación de drenaje.



Torta de Cemento en proceso de la fundición



En proceso la construcción de una pila pequeña en cocina 1 lavadero.



Foto 5: La colocación de piso en salón de Clases con 60% de ejecución

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

