

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Patzocón Aldea el Molino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0070-43	FECHA:	3/10/2024



Muro Perimetral con banqueta terminada.



Lavatrastos en cocina reparado Funcionando.



Torta de Cemento terminado, pendiente de Remozamiento 2023



Pila pequeña y lavadero en cocina terminada y funcionando.




Foto 5: Colocación de piso Cerámico 100% en salón de clases.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

