

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio Aldea Choatalun
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0072-43	FECHA:	4/10/2024



Foto1: Finalizo la ampliacion de la cocina con su construccion de tres paredes, repello ventanas con vidrios, construccion de mesa comedor, puertas pintadas y fundicion de banqueta alrededor de la cocina.



Foto 2 Esta es la estructura de sopote de metal de 6x2 que pue instalado para sostener el techo de la cocina.




Foto 3: Asi quedo la puerta de la cocina ya finalizada



Foto 4: Asi quedo instalada y finalizado las ventanas de la cocina.



Foto 5: Asi quedo instalado y finalizado el piso ceramico dentro de la cocina.



Foto 6: Asi quedo la pintada de las paredes de la escuela y asi finalizo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Ana Maritza Vargas Camey
Firma y sello del Presidente de la OPF




Luis Ebodio Estrada Chocoj
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio Aldea Choatalun
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0072-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 1: Así quedo los servicios sanitarios con el piso cerámico




Foto 2: Así quedo instalado el chorro o llave del mingitorio



Foto 3: así quedo enterrado los tubos pvc del agua hacia la cocina



Foto 4: Esta es la estructura de sopote de metal de 6x2 que pue instalado para sostener el techo de la cocina.




Foto 5: si quedo el interruptor de la energia electrica en la cocina




Foto 6: Así quedo la instalación de la energia en la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Ana Maritza Vargas Camey de López
Firma y sello del Presidente de la OPF




Luis Ebodio Estrada Chocoj
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ANTONIO ALDEA CHOATALUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0072-43	FECHA:	14/05/2024



Foto 1: Finalizado la construcción de base e instalación del tinaco con sus accesorios.




Foto 2: Finalizo la construcción de mesa comedor en la cosina.



Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el contenido de las hojas.


Ana Maritza Vargas Camey de López
Firma y sello del Presidente de la OPF




Luis Ebodio Estrada Chocoj
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

