

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE VALLE DE ORO, CASERÍO CHIJOCON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0074-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Colocación de Piso de cocina



Foto 2: ampliación de altura de cocina



Foto 3: Cambio de techo de cocina



Foto 4: cambio de Plancha de 3 hornillas



Foto 5: sustitución de ventana



Foto 6: Colocación de canales general

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE VALLE DE ORO, CASERÍO CHIJOCON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0074-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 7: Reparación de cableado



Foto 8: Sustitución de Techo de aulas



Foto 9: Cambio de Flipon



Foto 10: Sustitución de Portón / entrada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

