

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE VALLE DE ORO, CASERÍO CHIJOCON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0074-43	FECHA:	2/12/2024



Foto 1: Finalización de Piso de cocina



Foto 2: Finalización de altura de cocina



Foto 3: Finalización de techo de cocina



Foto 4: Finalización de



Foto 5: Finalización de ventana



Foto 6: Finalización de canales general

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE VALLE DE ORO, CASERÍO CHIJOCON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0074-43	FECHA:	2/12/2024



Foto 7: Finalización de cableado



Foto 8: Finalización de Techo de aulas



Foto 9: Finalización de Flipon



Foto 10: Finalización de Portón / entrada




Foto 11: Finalización de Plafonera



Foto 12: Finalización de Tomacorrientes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OFP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

