



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                                              |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chimaltenango | MUNICIPIO:                     | San Martín Jilotepeque                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Chisunuc Aldea Estancia de la Virgen |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-03-0092-43 | FECHA:                         | 13/05/2024                                   |




Foto 1: Construcción pollo chimenea de tubo concreto de 4 medidas 140 largo x 90 ancho x 85 alto con plancha y azulejo



Foto 2: Construcción de Gabinete de concreto mas azulejo exterior de dos espacios 2.50 x 60 de fondo x 85 de alto.



Foto 3: Instalación de una pila, más instalación de agua y salida de drenaje.



Foto 4: Abertura de pared para ventana de 1 x 80 cms.



Foto 5: Cambio de vidrio de ventana



Foto 6: Mantenimiento y pintura a ventanas existentes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Maria Laura Sapul Tay*

Firma y sello del Presidente de la APP



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación

G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                                              |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chimaltenango | MUNICIPIO:                     | San Martín Jilotepeque                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Chisunuc Aldea Estancia de la Virgen |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-03-0092-43 | FECHA:                         | 13/05/2024                                   |



Foto 1: Corredizos 80x80 ventanales existentes.



Foto 2: Trabajo y elaboración de balcones de 145x140 hierro entorchado y pintura



Foto 3: Pintar área de cocina salón.



Foto 4: Colocación de piso 43x43.



Foto 5: Resanar para nivelar torta existente en un aula 1.



Foto 6: Resanar para nivelar torta existente en aula 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

maria laura subuc Tay

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GOBIERNO DE GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                                              |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chimaltenango | MUNICIPIO:                     | San Martín Jilotepeque                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Chisunuc Aldea Estancia de la Virgen |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-03-0092-43 | FECHA:                         | 13/05/2024                                   |



Foto 1: Remodelación a porton existente con lámina de perfil más pintura en la mitad parte de abajo.



Foto 2: Romper torta e instalación de tubería salida de agua en la entrada de la escuela.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Maria Laura Supul Tzuc*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

