



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chisunuc Aldea Estancia de la Virgen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0092-43	FECHA:	29/10/2024



Foto 1: Construcción de pollo chimenea de tubo concreto de 4 medidas 140 largo x 90 ancho x 85 alto con plancha y azulejo



Foto 2: Construcción de Gabinete de concreto mas azulejo exterior de dos espacios 2.50 x 60 de fondo x 85 de alto.



Foto 3: Instalación de una pila, más instalación de agua y salida de drenaje.



Foto 4: Abertura de pared para ventana de 1 x 80 cms.



Foto 5: Cambio de vidrio de ventana.



Foto 6: Mantenimiento y pintura a ventana existente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Laura Sumbatay

Firma y sello del Presidente de la CA



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chisunuc Aldea Estancia de la Virgen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0092-43	FECHA:	29/10/2024



Foto 1: Corredizos 80x80 ventanales existentes.



Foto 2: Trabajo y elaboración de balcones de 145x140 hierro entorchado y pintura.



Foto 3: Pintar área de cocina salón.



Foto 4: Colocación de piso 43x43.



Foto 5: Colocación de piso en aula 1.



Foto 6: Colocación de piso en aula 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

maría laura sánchez JAY

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo P...





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chisunuc Aldea Estancia de la Virgen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0092-43	FECHA:	29/10/2024



Foto 1: Remodelación a porton existente con lámina de perfil más pintura en la mitad parte de abajo.



Foto 2: Romper torta e instalación de tubería salida de agua en la entrada de la escuela.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Maria Laura Samuc Tay

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

