

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1



Ministerio de Educación
 Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sajcap, Aldea Las Lomas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0121-43	FECHA:	6/09/2024



Foto1. Repello, cernido y alizado, protección contra la humedad



Foto 2: Reconstrucción y reparación de techado de sanitario y de cocina



Foto 3: Reparación de sanitarios, piso y azulejo.



Foto 4: Levantado de pared de block y malla (muro perimetral)



Foto5: Excavacion de fosa septica para deshechos.



Foto6: Instalación de un lavamanos con su pedestal y área de colocacion de azulejo y piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sajcap, Aldea Las Lomas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0121-43	FECHA:	6/09/2024



Foto 1: Construcción de muro, block y malla perimetral



Foto2: Sustitución de malla por electromalla perimetral área de la cancha



Foto3: Área de colocación de piso adoquin.



Foto4: Colocacion de canales con bases de metal y bajadas de agua en todo el techado de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPP





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

