

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

DURANTE

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Sargento Aldea Varituc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0126-43	FECHA:	7/08/2024




Foto1: Cambio de ventanal.



Foto 2: Colocacion de torta de cemento.



Foto 3: Mejoramiento de ventana.



Foto 4: Colocación de torta de cemento.



Foto 5: Cambio de Chapa.



Foto 6: Colocación de tapa de cemento de drenaje.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para finalizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

DURANTE

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Sargento Aldea Varituc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0126-43	FECHA:	7/08/2024




Foto 7 : Colocación de tapa de cemento de fosa séptica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo




Firma y Sello Director Centro Educativo Público