

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Sargento Aldea Varituc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0126-43	FECHA:	28/08/2024



Foto 1: Mejoramiento de Ventanales



Foto 2: Colocación de torta de cemento.



Foto 3: Mejoramiento de ambas ventanas.



Foto 4: Colocación de torta de cemento



Foto 5: Cambio de chapa.



Foto 6: Colocación de tapa de cemento de drenaje.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para finalizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del Comité



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versi

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Sargento Aldea Varituc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0126-43	FECHA:	28/08/2024



Foto 7: Colocacion de tapa de cemento de fosa séptica




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

