

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

|                             |                                          |                                |                                     |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chimaltenango                            | MUNICIPIO:                     | San Martín Jilotepeque              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta "David Vela" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Xesuj, San Martín Jilotepeque |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-03-0129-43                            | FECHA:                         | 5/08/2024                           |



Trabajos para impermeabilizar las terrazas de dirección y dos salones más.



Construcción de pared dentro de Dirección para soporte de terraza y colocación de cielo falso tablayeso.



Ampliación de cocina



Construcción de pila grande con 2 lavaderos.



amejoramiento de pila con tinaco, se contruyó en un área adecuada para el uso de los niños



Avance de los trabajos de mejoramiento de pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

