

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ESTANCITA ALDEA CANAJAL DE MEDINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0130-43	FECHA:	26 / 08 / 2024



Foto 1: PINTURA DE PAREDES




Foto 2: COLOCACION DE PISO



Foto 3: DESMONTAJE DE LAMINA DE LA COCINA



Foto 4: LEVANTADO DE ESTRUCTURA METALICA



Foto 5: LEVANTADO DE 3 HILADAS DE BLOCK



Foto 6: PAVIMENTACION DE PATIO PRINCIPAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y detallar el número de hojas.

José Demecio Juarez

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

