

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ESTANCITA ALDEA CANAJAL DE MEDINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0130-43	FECHA:	_05_ / _09_ / 2024



Foto 1: CHIMENEAS - PINTURA - CAIDAS DE AGUA



Foto 2: PISO - PLANCHAS - ELECTRICIDAD - LAMINA DE LA COCINA



Foto 3: PISO - PINTURA - TECHO - ELECTRICIDAD



Foto 4: ESTRUCTURA METALICA - TECHADO - CAIDAS DE AGUA - PAVIMENTACION DEL PATIO PRINCIPAL



Foto 5: GRADAS - PISO - PINTURA DEL ESCENARIO



Foto 6: PINTURA - LAMINA - PISO - PLANCHAS - ELECTRICIDAD

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

José Demecio Juárez

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

