



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHOABAJITO ALDEA PATZAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0132-43	FECHA:	15/05/2024




Foto 1: Reparación de cocina.



Foto 2: Agrandamiento de cocina por falta de espacio.




Foto 3: Reparación de pared y techo de aula.




Foto 4: Reparación de chapa en puerta.



Foto 5: Reparación de techo en aulas, debido a los goteos de agua.



Foto 6: Levantado de portón del establecimiento, el cual ayudará el ingreso de furgones para el ingreso de los diferentes programas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el documento.

Firma Man del May

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

