



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHOABAJITO ALDEA PATZAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0132-43	FECHA:	__20__ / __08__ / __2,024__



Foto 1: Pintando las costaneras para la cocina



Foto 2: Agrandando cocina, a la vez colocando techo y corredor.



Foto 3: Levantando pared para el aula que necesita remozamiento.



Foto 4: Limpiando costaneras para pintarlos y colocarles nuevo techo.



Foto 5: Pintando costaneras para colocar nuevo techo.



Foto 6: Levantamiento y pintura del portón.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ardo Mario del May

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

