



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHOABAJITO ALDEA PATZAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0132-43	FECHA:	__06__ / __09__ / __2,024__




Foto 1: Cocina Agrandada, con sus pilas para una mejor higiene.



Foto 2: Cambio de techo de aulas, vista desde el interior.



Foto 3: Aulas con nuevo techo, vista desde el exterior.



Foto 4: Aula con nueva pared y nuevo techo.



Foto 5: Puerta con nueva chiapa.




Foto 6: Levantado de portón.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPI



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

