



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Carmen, Aldea Varituc.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0135-43	FECHA:	26/11/2024



Foto1: Modulo 2 Cambio de techado completo de 2 salones que se encuentra en la entrada del lado izquierdo de la escuela, cambio de parales y colocación de lineales de canales enfrente y atrás de los salones.




Foto 2: Mejoramiento de cuneta de Cuneta exterior, cernido gris en la parte de atrás de los salones, muro de block y construcción de gradas de concreto



Foto 3:Modulo 1 Cambio de techado de dos salones area de referencia dirección, y mantenimiento delas costaneras con pintura



Foto 4: Cambio de tinaco pequeño por otro mas grande ya que no se da abasto para la distribución de agua.



Foto 5: Mejoramiento de cocina de mesa y repisas de concreto e instalación de porcelanato




Foto 6: Remodelación de trinchante de alimentos se fundirá tres espacios de concreto y se cambiara la puerta por una de metal de dos bandas con chapa yale.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

