



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM 'MIGUEL ANGEL ALBUREZ PINZON'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS JOMETES ALDEA PATZAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0136-43	FECHA:	15/10/2024



Foto 1: Salón 1



Foto 2: Salón 2



Foto 3: Salón 3



Foto 4: Salón 4



Foto 5: Salón 5



Foto 6: Salón 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

