



Ministerio de Educación  
GOBIERNO

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                                    |                                |                                  |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIMALTENANGO                      | MUNICIPIO:                     | SAN MARTIN JILOTEPEQUE           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM 'MIGUEL ANGEL ALBUREZ PINZON' | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LOS JOMETES ALDEA PATZAJ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-03-0136-43                      | FECHA:                         | 18/11/2024                       |



Foto 1: Piso salón 1



Foto 2: Piso salón 2



Foto 3: Piso en cocina



Foto 4: Piso salón 3




Foto 5: Piso salón 4



Foto 6: Piso salón 5

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público







REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                                    |                                |                                  |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIMALTENANGO                      | MUNICIPIO:                     | SAN MARTIN JILOTEPEQUE           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM 'MIGUEL ANGEL ALBUREZ PINZON' | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LOS JOMETES ALDEA PATZAJ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-03-0136-43                      | FECHA:                         | 18/11/2024                       |



Foto 7: Piso salón 6



Foto 8: Piso pasillo 1 planta alta



Foto 9: Piso pasillo 2 planta baja



Foto 10: Piso escenario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

