

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sacalá Ladea Las Lomas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0139-43	FECHA:	26/10/2024



Foto 1: Trabajo terminado de nuestro muro



Foto 2: Respiraderos en nuestro grupo.



Foto 3: Colocacion de techo.



Foto 4: Techo terminado.



Foto 5: Nuestro muro en termino, ya con mejor seguridad a nuestro alumno.



Foto 6: Nuestro muro terminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria catalina Ton Xasil

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

