

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Unión, Aldea El Molino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0143-43	FECHA:	14 de septiembre de 2024



Preparación de area de contrucción de muro perimetral parte frontal.



Preparación del área donde se contruirá la pila



Proceso de levantado de pared del muro perimetral,



Trazado de guías para la colocación de piso y que quede a escuadra.



Levantado de columnas donde se colocará el portón.



Fundición de la sosa de cemento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

BVG

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

