



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Pueblo de Dios, Aldea Quimal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0151-43	FECHA:	14/05/2024




Foto1: cambio de malla




Foto 2: cambio de tinaco



Foto 3: piso en corredor



Foto 4: piso en escenario



Foto 5: parrilla en sanja de bajadas de agua




Foto 6: filtracion de agua en cocina por lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carmen Roxonze

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

