



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Pueblo de Dios, Aldea Quimal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0151-43	FECHA:	22/10/2024



Foto 1: Instalación completa del cambio de malla



Foto 2: instalación completa de tinaco



Foto 3: Instalación completa de piso en corredor



Foto 4: Fundición completa de piso en escenario



Foto 5: fabricacion e instalacion de parrilla en sanja de bajadas de agua



Foto 6: Reparación completa de lavamanos por filtración de agua en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carmen Raxonzet

Firma y sello del Presidente de la OPM



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

