



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Marín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chipastor, Aldea Las Escobas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0159-43	FECHA:	20/08/2024



Foto 1: Mantenimiento de mueble de cocina por deterioro.




Foto 2: Instalación de ventanas por falta de iluminación y ventilación de cocina.



Foto 3: Colocación de repello, cernido y pintura en muros de cocina



Foto 4: Mantenimiento y reparación de estufa rural.



Foto 5: Instalación de piso antideslizante en cocina.



Foto 6: Cambio de pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo E.O.R.M.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Marín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chipastor, Aldea Las Escobas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0159-43	FECHA:	20/08/2024



Foto 7: Desmontaje e instalación de lámina troquelada en cocina.




Foto 8: Mantenimiento e instalación de estructura portante de metal.



Foto 9: Fundición de mingitorio tipo pileta.



Foto 10: Cambio de taza



Foto 11: Instalación de lavamanos tipo pileta.



Foto 12: Instalación de piso antideslizante.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo Rural





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Marín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chipastor, Aldea Las Escobas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0159-43	FECHA:	20/08/2024



Foto 13. Cambio de lámina troquelada en sanitario.



Foto 14. Ajuste e instalación de portante de metal.



Foto 15. Pintado de muro en salón.



Foto 16. Cambio de lámparas por focos.



Foto 17: Levantado de block, para sellar el salón a la altura de la lámina.



Foto 18: Instalación de tomacorrientes en dos salones, por deterioro y mala conexión.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo E.O.R.M.




Firma y Sello Director Centro Educativo

