

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Marín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chipastor, Aldea Las Escobas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0159-43	FECHA:	20/08/2024



Foto 19: Cubrimiento con torta de cemento en patio de sanitarios.



Foto 20: Instalación de piso de granito en salón de Párvulos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR




 Firma y Sello Director Centro Educativo P...





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Marín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chipastor, Aldea Las Escobas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0159-43	FECHA:	30/09/2024



Foto1: Mantenimiento para mueble de cocina finalizado.



Foto 2: instalación de ventanas finalizado.




Foto 3: repello en muros finalizado.



Foto 4: Mantenimiento y reparación de estufa rural finalizado.



Foto 5: Instalación de piso finalizado.



Foto 6: Cambio de pila finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Marín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chipastor, Aldea Las Escobas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0159-43	FECHA:	30/09/2024



Foto1: Instalación de lámina finalizado.



Foto 2: Instalación de portantes de metal finalizado.



Foto 3: Módulo de mingitorio finalizado.



Foto 4: Cambio de tazas finalizado.




Foto 5: Módulo de lavamanos finalizado.



Foto 6: Piso instalado en sanitario finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo E.O.R.M. 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Marín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chipastor, Aldea Las Escobas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0159-43	FECHA:	30/09/2024



Foto1: Instalación de lámina troquelada en sanitario finalizado



Foto 2: Instalación de portante de metal en sanitario finalizado.



Foto 3: Pintura en muros finalizado.



Foto 4: Cambio de focos finalizado.



Foto 5: Levantado de blocc finalizado.



Foto 6: Tomacorrientes instalados finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Centro Educativo Público		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Marín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chipastor, Aldea Las Escobas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0159-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: Torta de cemento en patio de sanitario finalizada.



Foto 2: Piso de granito instalado en salón de párvulos. Finalizado.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo E.O.R.M.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

