



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PACOJ ALDEA CHIJCÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0160-43	FECHA:	8/10/2024



Foto1: Colocación de piso en cocina



Foto 2: Ejecución de la estufa mejorada



Foto 3: Inicio de cernido y repello en paredes dentro y fuera de la cocina



Foto 4: Inicio de mesa de concreto



Foto 5: Inicio de colocación de duelas en paredes



Foto 6: Inicio de mejoramiento de los servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las hojas.

M Yolanda MP

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PACOJ ALDEA CHIJOCON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0160-43	FECHA:	8/10/2024



Foto 1: Inicio de pintura en paredes dentro y fuera de salones



Foto 2: Instalación de puertas y ventanas de cocina




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M Yolanda MP

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

