



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PACOJ ALDEA CHIJOCON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0160-43	FECHA:	8/10/2024



Foto 1: Finalización de la colocación de la cerámica en la cocina



Foto 2: Finalización de la estufa mejorada



Foto 3: Finalización del cernido y repello en paredes de cocina y corredor



Foto 4: Finalización de la mesa de concreto



Foto 5: Finalización de instalación de duelas en paredes de salones requeridos y corredores



Foto 6: Finalización del servicio sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M Yolanda MP

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PACOJ ALDEA CHIJCÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0160-43	FECHA:	8/10/2024



Foto 1: Finalización de la pintura en paredes de salones y corredores




Foto 2: Finalización de puertas y ventanas de la cocina




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M Yolanda MP

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

