

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chipila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0170-43	FECHA:	16/08/2024



Foto 1: Sustitución de costaneras y vigas de madera por armado de nueva estructura metálica



Foto 2: Levantamiento de estructura para techos.



Foto 3: Armado de estructura, para instalación de nuevo techo.




Foto 4: armado de techo y soldadura .



Foto 5: instalación de techo.



Foto 6: aplicación de revestimiento de cemento y cambio de techo a los vestidores.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas para actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

