

Ministerio de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chipila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0170-43	FECHA:	11/09/2024



Foto 1: Instalación de láminas sobre estructura metálica.



Foto2: aplicación de pintura metálica a costaneras y estructura.



Foto 3: Instalación de refuerzos sobre estructura metálica.




Foto 4: instalación y armado de tubos e iluminación.




Foto 5: instatación de tubos y de mallas para focos.



Foto 6: acabados de puertas e interior mas techos de los vestidores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para utilizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

