



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL JOCOTE, ALDEA PATZAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0203-43	FECHA:	__26__ / __08__ / __2024__



Foto 1: Inicio de zanja para el muro perimetral.



Foto 2: Avance de muro perimetral.



Foto 3: Avance de la pila dentro de la cocina.



Foto 4: Cambio de tubería para lavamanos.




Foto 5: Portón en proceso.



Foto 6: Pollo en proceso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gerardo Canon Calán

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

