



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL JOCOTE, ALDEA PATZAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0203-43	FECHA:	_05_ / _09_ / _2024_



Foto 1: Contrucción de muro perimetral finalizado.



Foto 2: construcción de pollo, finalizado.



Foto 3: Cambio de accesorios para sanitario finalizado.



Foto 4: Construcción de pila finalizado.



Foto 5: Cambio de accesorios de lavamanos finalizado.



Foto 6: Construcción de muro perimetral, finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gerardo Canón Calán

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

