



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA PLAZUELA, ALDEA LAS ESCOBAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0234-45	FECHA:	5/09/2024



Foto1: Muro de contención de 20 metros de largo y 4 metros de alto



Foto 2: Mantenimiento de las cuatro puertas de los baños, ampliación de piso de torta.



Foto 3: Remodelación de lavamanos



Foto 4: Remodelación de los cuatro baños, colocación de pisos y azulejos.



Foto 5: Remodelación de lavamanos y reparación de piso de concreto.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Aquin Chamale

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

