

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LAS CARRETAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS CARRETAS, ALDEA QUIMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0569-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Cocina con necesidad de ampliación



Foto 2: Pared de cocina deteriorada



Foto 3: Pollo de cocina deteriorado



Foto 4: Pared y techo deteriorado




Foto 5: Piso de escenario en mal estado



Foto 6: Piso torta de cocina deteriorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Jairo Luis del Pez Bax</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--