

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CAMBALCOL, ALDEA LAS LOMAS.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0570-43	FECHA:	30/08/2024



En proceso de trabajo



Pared, puerta y ventana en proceso



Techado de cocina en proceso



Columna de cocina en proceso

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

