

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

X

|                             |               |                                |                                     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIMALTENANGO | MUNICIPIO:                     | SAN MARTÍN JILOTEPEQUE              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO CAMBALCOL, ALDEA LAS LOMAS. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-03-0570-43 | FECHA:                         | 20/09/2024                          |



Piso finalizado



Pared, puerta y ventana finalizada



Techado finalizado



Columna de cocina finalizada

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de la hoja.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

