



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED NO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sacalá, Aldea Las lomas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0638-45	FECHA:	2 de agosto de 2024



SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES



COCLOCACION DE PISO EN EL AREA DE SANITARIOS



SANGUEO EN EL AREA DE PILA



FUNDICION SOPORTE TOP COCINA



SANGUEO PARA LA INSTALACION DE AGUA POR GRAVEDAD



TRABAJO DE ELECTRICIDAD EN AREA DE COCINA, COMEDOR 1, 2 Y BODEGA 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. Marta Xajil Pineda

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

