

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

|                             |                                                        |                                |                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chimaltenango                                          | MUNICIPIO:                     | San Martín Jilotepeque          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Sacalá, Aldea Las Lomas |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-03-0638-45                                          | FECHA:                         | 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024        |



FINALIZACION DE INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN AREA DE COCINA, COMEDOR 1,2 Y BODEGA 1



COLOCACION DE BALCONES Y PUERTAS EN LOS SALONES DE CLASES



MUEBLE FIJO EN EL AREA DE COCINA



COLOCACION DE VIDREOS EN EL AREA DE COCINA, SALONES DE CLASES



AZULEJO EN EL AREA DE PILA



SANITARIOS, MIGOTORIO Y LAVAMANOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*M. Marta Xajil Pineda*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

