

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS ESCOBAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-2520-45	FECHA:	18/10/2024



Foto1: Se observa la colocación de azulejo



Foto 2: Se observa la colocación de piso cerámico



Foto 3: Desmontación de columnas y láminas



Foto 4: Colocación de estructura metálica y lamina.



Foto 5: Levantado de pared intermedia entre dos salones.



Foto 6: Colocación de piso cerámico en aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la Comisión



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

