

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ESTANCITA SECTOR CENTRO, ALDEA PATZAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-2524-43	FECHA:	26/08/2024



Foto 1: Realización del Muro Perimetral.



Foto 2: Construcción de la circulación de pared de block y malla.



Foto 3: Construcción de la circulación de pared de block y malla.



Foto 4: Construcción de la circulación de pared de block y malla.



Foto 5: Portó en construcción.



Foto 6: Proceso de cambio de torta de pizo por pizo cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Ovevedo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

