



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA ESTANCITA SECTOR CENTRO, ALDEA PATZ'AN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-2524-43	FECHA:	20/09/2024



Foto 1: Finalización de la circulación de pared de block con malla.



Foto 2: Finalización de la circulación de pared de block con malla.



Foto 3: Finalización de la circulación de pared de block con malla.



Foto 4: Finalización de la circulación de pared de block con malla.



Foto 5: Finalización del portón.



Foto 6: Finalización del cambio de piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Quevedo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

