

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-2611-45	FECHA:	10/05/2024



Foto 1: Instalación de techo



Foto 2: Instalación de techo.



Foto 3: Instalación de techo.



Foto 4: Construcción de mesa de concreto.



Foto 5: Construcción mesa de concreto.



Foto 6: Remplazo de puerta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del representante de la OPF <i>[Firma]</i> INEB TELESECUNDARIA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN MARTIN JILOTEPEQUE	Firma y Sello del representante del Ministerio de Educación <i>[Firma]</i> MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES CHIMALTENANGO
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-2611-45	FECHA:	10/05/2024



Foto 7: Instalación de drenaje.



Foto 8: Instalación de drenaje.



Foto 9: Instalación de drenaje.



Foto 10: Repello a pared.



Foto 11: Construcción de Pila



Foto 12: Torta de cemento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la OPF <i>Firma</i> ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEB TELESECUNDARIA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN MARTIN JILOTEPEQUE	Firma y Sello del Director Educativo Público <i>Firma</i> INST. MAC. DE ED. B. BASICA DE TELESECUNDARIA DIRECCION ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN MARTIN JILOTEPEQUE
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-2611-45	FECHA:	10/05/2024



Foto 13: Construcción de pila.



Foto 14: Instalación de pila.



Foto 15: Instalación de perciana.



Foto 16: Instalación de perciana.



Foto 17: Levantado de pared.



Foto 18: Levantado de pared.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Representante de la OPF



Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-2611-45	FECHA:	10/05/2024



Foto 19: Torta de cemento.



Foto 20: Levantado de pared.



Foto 21: Levantado de pared.



Foto 22: Levantado de pared.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>San Martín</i> Firma y sello del representante de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello del Director Centro Educativo Público
---	--