



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-2611-45	FECHA:	10/05/2024



Foto 1: Levantado de pared terminado




Foto 2: Chimenea y poyo de concreto



Foto 3: Instalación de techo



Foto 4. Puerta



foto 5. Drenaje



Foto 6. Persiana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma martin



Firma y Sello del representante de la OPF

Firma y Sello del representante de la OPF



Firma y Sello del representante de la OPF



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-2611-45	FECHA:	10/05/2024



Foto 7: Pila de concreto



Foto 8: Pavimentación torta de cemento



Foto 9: Instalación eléctrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma martin



y sello del representante de la OPF

Firma y sello del representante de la OPF



Firma y sello del representante de la OPF